



สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
เลขรับที่ 6064
วันที่รับ 14 ส.ค. 2569
เวลา 13.30
ลงชื่อ  ผู้รับ
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๖
เลขรับที่ 2555
วันที่ 14 ส.ค. 2569
ลงชื่อผู้รับ 

- ☐ สำนักปลัดฯ
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☒ กองสาธารณสุขฯ
- ☐ กองการศึกษา
- ☐ กองยุทธศาสตร์ฯ
- ☐ กองสวัสดิการฯ
- ☐ ตรวจสอบภายใน
- ☐ สถานธนาบันฯ
- ☐ สถาบันส่งเสริมฯ

ที่ สก ๐๐๑๔.๒/๖๓๐๘๗

99 สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้รับรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี) แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ คลองพระสะทึง และห้วยพรมโหด มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

๑. คลองพระสะทึง ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๓ สถานี ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พบว่า คุณภาพน้ำโดยรวมเมื่อเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีตัวชี้วัด (พารามิเตอร์) สำคัญ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ได้แก่

๑.๑ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Qxygen Demand: BOD) บริเวณสะพานบ้านเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (SST๐๔) มีค่าเท่ากับ ๒.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน ๔,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร)

๑.๒ ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) บริเวณสะพานบ้านเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (SST๐๔) มีค่าเท่ากับ ๗,๙๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน ๔.๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร)

๒. ห้วยพรมโหด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๔ สถานี ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด่าน เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เทศบาลตำบลปากห้วย และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พบว่า คุณภาพน้ำโดยรวมเมื่อเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม มีตัวชี้วัด (พารามิเตอร์) สำคัญ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ได้แก่

๒.๑ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Qxygen Demand: BOD) บริเวณสะพานบ้านใหม่ - หนองเทา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๑) มีค่าเท่ากับ ๗.๘ มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณสะพานสายทางเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ - เมืองไผ่ (สะพานเลิศศิริ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๒) มีค่าเท่ากับ ๒.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณฝายน้ำล้นห้วยพรมโหด ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๓) มีค่าเท่ากับ ๒.๔ มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณสะพานด่านตรวจวังชะโด ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๔) มีค่าน้อยกว่า ๘.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร)

๒.๒ ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) บริเวณสะพานบ้านใหม่ - หนองเทา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๑) มีค่าเท่ากับ ๙๒,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร บริเวณสะพานสายทางเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ - เมืองไผ่ (สะพานเลิศศิริ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๒) มีค่าเท่ากับ

/๑๖๐,๐๐๐...

๑๖๐,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร บริเวณฝายน้ำล้นห้วยพรหมโหด ตำบลปากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๓) มีค่าเท่ากับ ๙๒,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร และบริเวณสะพานด้านตรววังชะโด ตำบลท่าข้าม อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๔) มีค่าน้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร)

๒.๓ ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) พบว่า บริเวณสะพานบ้านใหม่ - หนองเทา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๑) มีค่าเท่ากับ ๒๔,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร บริเวณสะพานสายทางเทศบาลเมืองอัญประเทศ - เมืองไผ่ (สะพานเลิศศิริ) หมู่ ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๒) มีค่าเท่ากับ ๙๒,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร บริเวณฝายน้ำล้นห้วยพรหมโหด ตำบลปากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๓) มีค่าเท่ากับ ๗,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร และบริเวณสะพานด้านตรววังชะโด ตำบลท่าข้าม อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๔) มีค่าเท่ากับ ๙๒,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน ๔,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร)

๒.๔ แอมโมเนีย (Ammonia: NH_3) พบว่า บริเวณสะพานบ้านใหม่ - หนองเทา ตำบลบ้านใหม่ หนองไทร อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๑) มีค่าเท่ากับ ๑.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณสะพาน ด้านตรววังชะโด ตำบลท่าข้าม อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (SPH๐๔) มีค่าเท่ากับ ๖.๐๗ มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร)

ทั้งนี้ ได้มีสรุปแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้

๑. กำจัดหรือขุดลอกผักตบชวาเป็นประจำ
๒. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในครัวเรือน หรือจัดทำโครงการส่งเสริมให้มีการบำบัดน้ำเสีย ขึ้นต้นก่อนระบายลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ โดยอาจเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร หรือประยุกต์ใช้ รูปแบบอื่น ๆ ตามสภาพพื้นที่
๓. ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ปุ๋ย หรือสารกำจัดศัตรูพืชในกิจกรรมทางเกษตร โดยปรับมาใช้สารชีวภาพหรือสกัดจากธรรมชาติ เช่น น้ำส้มควันไม้

จังหวัดสระแก้ว พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและฟื้นฟู คุณภาพน้ำ จึงขอส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชาวเนตร ยัมประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว



สิ่งที่ส่งมาด้วย

<https://shorturl.asia/XtD7E>

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔

e-mail : saraban_sakaeo@mnre.go.th